

原因究明委員会報告書の構成(案)

1 吉備中央町原因究明委員会

- (1) 設置の経緯
 - ア 円城浄水場における暫定目標値超過
 - イ 河平ダム等における暫定指針値超過
 - ウ 吉備中央町原因究明委員会の設置
- (2) 開催状況

2 PFOS及びPFOA

※PFOS・PFOAに関するQ&A集から抜粋

3 河平ダム周辺の状況

- (1) 現在の地形等
- (2) 奥吉備街道建設前の地形

4 原因究明

- (1) 公共用水域等の調査
- (2) 下流域の地下水の調査
- (3) 資材置場の使用済み活性炭の調査
- (4) 資材置場等の土壌及び地下水の調査
 - ア 表層土壌
 - イ 深度方向の土壌及び地下水等
- (5) 直鎖体・構造異性体及び同族体の解析
- (6) その他の事業場等の調査
- (7) 考 察
 - ア 使用済み活性炭からの溶出
 - イ 使用済み活性炭から表層土壌への浸透
 - ウ 資材置場の表層土壌から地下水への混入
 - エ 資材置場の地下水の西側沢への流出
 - オ その他の発生源
- (8) 結 論

5 対策の手法

- (1) 前 提
- (2) 検 討
 - ア 西側沢 F 1 以降の表流水の浄化
 - イ 資材置場の地下水の浄化
 - ウ 資材置場への遮水壁の設置
 - エ 資材置場の土壌の掘削除去
 - オ 資材置場の被覆
 - カ その他
- (3) 結 論